

ADVANCE ALKYD SATIN 792

Die neueste Generation von wasserbasierten Lacken für alle in sich tragfähigen Untergründe wie Holz- und Metall.

Einsatzbereich

- Grundiertes Kalkzement und Zementputze, dünnlagige Mineral- und Acrylputze, Gips-Füllmaterialien, Gips- und Gipskartonuntergründe.
- Grundiertes oder vorgestrichenes Holz und Holzwerkstoffe.
- Grundierte Metalluntergründe.
- Grundierte NE-Metall Untergründe.

Verbrauch

- 1 Liter/ ca. 12m² pro Anstrich, je nach Untergrund und Applikationsart.

Untergrundvorbereitung

- Entfernen Sie Schmutz, Staub, Wachs, Schmiere und Ölflecken und lose Altbeschichtungen. Alle Löcher, Risse etc. sollten mit einer geeigneten Spachtelmasse verfüllt werden. Entfernen Sie Mikroorganismen, z.B. Pilze und Schimmel mit einem Spezialmittel. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein.
- Glänzende Bereiche müssen geschliffen werden.
- Unbehandelte Oberflächen müssen fachgerecht grundiert sein.

Grundierung

- Ist der Untergrund fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln ist keine Grundierung nötig.
- Unbeschichtete Flächen des Untergrundes, auch die nach dem Zwischenschliff entstehen, müssen vorgestrichen sein.
- Bei problematischen und untypischen Untergründen wie Keramikfliesen, Plastik, Glas, glänzenden Farbschichten usw. benutzen Sie *ADHESION PRIMING PAINT STIX Waterborne Bonding Primer SXA-110 INSL-X*.

Anwendung

- Rühren Sie ihn vor und während des Gebrauchs durch.
- Tragen Sie ein oder zwei Anstriche frühestens 8 Stunden nach dem Vorstreichen auf.
- Im Falle der Benutzung von *STIX SXA-110* sehen Sie ein Mindestzeit-Intervall von 24 Stunden bis 7 Tagen vor, ehe Sie *REGAL SELECT WATERBORNE INTERIOR PAINT EGGHELL FINISH 549* aufbringen.
- Setzen Sie Pinsel, Roller oder Spritzpistole ein. Druck 103 - 206 bar und Hinweis 0.011-0.015 beachten.
- Streichen Sie im "Nass in Nass-System", vermeiden Sie Überlappungen in den angetrockneten Anstrichbereichen.
- Der nächste Anstrich sollte nach min. 16 Stunden erfolgen. Streichen sie immer eine Fläche von Ecke zu Ecke, und dann die nächste Fläche. Bearbeiten Sie keine Untergründe, die vorher mit Kalktünche oder Leimfarbe gestrichen worden sind.
- Nicht verarbeitungsfähig bei Umgebungs- und Untergrundtemperaturen unter +10°. Optimale Bedingungen: +20° und relative Luftfeuchtigkeit von 50%.

Trocknung

- Bei einer Temperatur von +20° und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% trocknet der Anstrich durchschnittlich in 4-6 Stunden. Bei den genannten Bedingungen kann der nächste Farbauftrag nach min. 16 Stunden erfolgen.
- Der Anstrich erhält die Endeigenschaften und Reinigungsfähigkeit frühestens nach 30 Tagen nach dem Auftrag. Die volle Härte und Haftkraft entwickelt sich mit der Zeit. Setzen Sie den Lack keinem harten Abrieb aus und belasten Sie ihn erst nach 5 - 7 Tagen, um Lackschäden zu vermeiden.
- Eine höhere Luftfeuchtigkeit und/oder tiefere Temperaturen verlängern die Trocknung, Überarbeitbarkeit und Aushärtung.

Reinigung

- Nutzen Sie Seife und Wasser.
- Es darf kein Material in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen. Materialreste sollten an Entsorgungsunternehmen mit entsprechender Befugnis zur Abfallbeseitigung übergeben werden. Leere Dosen und flüssige Überreste sollten recycelt oder in Übereinstimmung mit den örtlichen Bestimmungen deponiert werden.

Bei der Verarbeitung sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Bei der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Von Kindern fernhalten. Augenkontakt und längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Im Falle eines Augen- und Hautkontaktes sofort mit viel klarem Wasser spülen. Im Falle des Verschluckens den Mund mit Wasser säubern und hinterher viel Wasser trinken. Suchen Sie einen Arzt auf; zeigen Sie ihm Behälter oder Etikett. Atmen Sie keinen Sprühnebel oder bestehenden Staub ein. Nur bei ausreichender Belüftung verarbeiten. Stellen Sie Frischluftzufuhr während des Aufbringens und Trocknens sicher. Beim Auftragen in geschlossenen Räumen tragen Sie Schutzkleidung und Augen/Gesichtsschutz. Bei Anwendung der Sprühmethode tragen Sie ein zugelassenes Atemschutzgerät. Ein Sicherheitsdatenblatt ist auf Kundenwunsch erhältlich.

Im Falle einer Verschüttung: Nehmen Sie die Farbe auf und entsorgen Sie es wie es unter „Reinigung“ erklärt wurde.

Der Hersteller ist nicht für eine schlechte Qualität der beschichteten Flächen verantwortlich, wenn die obigen Anweisungen nicht befolgt wurden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Qualitätsmängel, die bei einem Gebrauch von mehr als 1 Liter Farbe aufgetreten sind. Arbeitskosten werden nicht ersetzt. Produktfehler müssen bei dem Verkäufer nachgewiesen und angezeigt werden.

**AUßER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN. VOR FROST SCHÜTZEN.
Informieren Sie sich beim zuständigen Sicherheitsdatenblatt für weitere Gesund- und
Sicherheitsinformationen.**

Benjamin Moore, Gennex, Green Promise, Regal, und das Dreiecks „M“ Symbol sind eingetragene
Warenzeichen, lizenziert für Benjamin Moore & Co., Montvale, NJ 07645.

© 2010, 2014 Benjamin Moore & Co.

www.benjaminmoore.com

Hergestellt in USA.